Horst zu Jeddeloh
Meisenweg 5
21423 Winsen / Luhe

Tel.: 04171/6906-0
Fax: 04171/6906-79
Info@zuJeddeloh.de
www.zuJeddeloh.de

Bedienungsanleitung

Ultraschallgerät U100A
Art.-Nr. 89170240

Technische Details:

Spannungsversorgung: 220-240V / 50-60Hz
Ultraschallleistung: 240 W
Heizleistung: 250 W
Heiztemperatur, einstellbar von 0 - 80°
Arbeitsfrequenz: 40 khz
Schallgeber: 4 Transduktoren
Schaltuhr: 0 - 30 min
Beckeninhalt: 10,0 Liter

Abmessungen:
Außen (B x H x T): 330 x 270 x 310 mm
Wanne (B x H x T): 300 x 240 x 150 mm

Gewicht: 8,5 kg

Anwendungsbereich-Beispiele:

Otpisches Komponenten (z.B. Linsen)
Druckerpatronen
Schmuck
Laborwerkzeuge
Zahnarztwerkzeuge
Uhren und Uhrwerke
Zahnprothesen
Plotterschreibköpfe
Geologische Instrumente
Chirurgisches Besteck
Injektionsnadeln

Wir sind verifiziertes Mitglied der EAR (Elektro-Altgeräte Register) mit der WEEE Reg.-Nr. DE 47167116.

Anwendungshinweise:

1. Bevor Sie das Gerät mit dem Netz verbinden, vergewissern Sie sich, dass es auf einem ebenen und festen Untergrund steht.

2. Um eine optimale Reinigungswirkung zu erzielen, sollte die Füllhöhe des Reinigungsmittels nicht mehr als 2/3 der Wannenhöhe überschreiten.

3. Verbinden Sie das Gerät mit dem Netz.

A) Temperatureinstellung:

Stellen Sie den Drehknopf für die Temperatur auf die gewünschte Temperatur.

B) Zeiteinstellung:
Stellen Sie den Drehkopf am Gerät auf die gewünschte Dauer.

Sicherheitshinweise:
1. Verwenden Sie das Gerät niemals mit leerer Wanne.
2. Verwenden Sie keine Gegenstände die rosten oder sich entzünden könnten.
3. Wenn Sie das Gerät befüllen oder entleeren ziehen Sie den Netzstecker.
4. Schmuck der mit Kleber oder Klebeband gefertig wurde, kann in dem Gerät beschädigt werden.
5. Verwenden Sie nur die Original-Teile.
6. Öffnen Sie niemals das Gerät um Reparaturarbeiten vorzunehmen.