

Digital Waage 89110130

Taste:

- **Mode** = Wechseln der Einheiten.
- **Tare** = Nullstellung der Waage

Display-Symbole:

- **OuEr** = Die Waage ist überladen.
- **PASS** = Die Waage wurde kalibriert.



Kalibrierung:

Schalten Sie die Waage an und stellen Sie sie auf einen stabilen Untergrund. Drücken Sie die „CAL“-Taste. Es erscheint 100.00 auf dem Display. Legen Sie nun ein 100g Gewicht auf die Waage und warten Sie. Es erscheint „PASS“ auf dem Display. Die Waage ist nun kalibriert.

Stückzahlfunktion:

Zählen Sie die zu wiegenden Teile ab und legen Sie sie in die Waagschale (am besten 10 Teile).

Drücken Sie nun die „PCS“-Taste für ca. 3 Sek.

Von nun an können Sie die Teile zählen lassen.

Drücken Sie auf die „MODE“-Taste um die Stückzahlfunktion wieder aufzuheben.