

Bedienungsanleitung

Digitale Karatwaage GemPro50



Horst zu Jeddeloh
Meisenweg 5
21423 Winsen / Luhe

Tel.: 04171/6906-0
Fax: 04171/6906-79
Info@zuJeddeloh.de
www.zuJeddeloh.de

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Karatwaage GemPro50.

Bitte beachten Sie einige Hinweise für die Digitalwaage

- Bitte entfernen Sie vor dem Wiegen den kleinen Waagschalen-Schutzdeckel, dieser muss nicht für den Wiegevorgang verwendet werden
- Vermeiden Sie starke Temperaturschwankung. Lassen Sie der Waage ca. 1 Stunde Zeit um sich an die Raumtemperatur anzupassen
- Lassen Sie der Digitalwaage nach dem Einschalten noch ca. 30-60 Sekunden Zeit, damit sie sich stabilisieren kann
- Achten Sie auf eine saubere Fläche beim Wiegen. Schmutz, Vibration oder Luftzug können das Ergebnis beeinflussen.
- Diese Waage ist eine Präzisionswaage, die nur bei sachgemäßem Umgang, fehlerfreie Ergebnisse liefert.
- Die Waage darf nicht überladen werden, da sonst der Sensor beschädigt wird.

Tastenübersicht

- ON / Tare = Schaltet die Waage ein / Setzt die Waage auf 0,00. (Falls man ein Schale verwenden möchte)
- Unit = Schaltet den Zählmodus ein
- OFF = Schaltet die Waage aus

Die Digitalwaage hat eine automatische Abschaltung, dieses erfolgt nach ca. 2 Minuten ohne Bedienung.



Auto Kalibrierung

Bitte beachten Sie das die Waage im Normalfall keine Kalibrierung benötigt da Sie sich bei jedem einschalten automatisch kalibriert. Möchten Sie jedoch die Waage trotzdem kalibrieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Schalten Sie die Waage aus.
2. Schalten Sie die Waage ein und lassen Sie die ON / Tare Taste gedrückt.
3. Drücken Sie jetzt zusätzlich zu der ON / Tare Taste die UNIT Taste 3x.
4. Lassen Sie die ON / Tare Taste los.
5. Die Waage befindet sich nun im Kalibrierungsmodus, das Display zeigt im Zufallsprinzip ein paar Zahlen an, danach erscheint „C 10“

6. Platzieren Sie das mitgelieferte Kalibrierungsgewicht vorsichtig auf der Waagschale.
7. Das Display zeigt nun 10.000 an.
8. Die Kalibrierung ist erfolgreich abgeschlossen

Erweiterte Funktionen

Drücken Sie die ON / Tare Taste und halten diese gedrückt, betätigen Sie nun 4x die UNIT Taste, lassen Sie die ON / Tare Taster los. Das Display zeigt nun eines der folgenden Menüeinträge:

- OFF_X(1-9)
- SLEP 0/1
- UNIT1
- UNIT2

OFF_X Funktion

Diese Funktion steuert die automatische Abschaltung der Digitalwaage, wobei die Zahl die Anzahl der Minuten angibt nach der sich die Waage selbst ausschalten soll. Sie können den Wert mit der UNIT Taste verändern. Die automatische Abschaltung ist nur bei SLEP 1 aktiv.

SLEP 0/1

Hier können Sie mit der UNIT Taste die automatische Abschaltung einschalten (1) oder ausschalten (0).

UNIT1

Bei diesem Menüeintrag stellen Sie die Gewichtseinheiten ein. In der Grundeinstellung sehen sie rechts im Display ein Pfeil bei GN und einen bei CT, das G unten rechts ist frei. Wenn Sie nun die UNIT Taste drücken wechselt diese Ansicht. Nun ist auch ein Pfeil bei G, die Waage zeigt nun im GN Modus grain, im CT Modus karat an. Im G (Gramm) Modus können Sie nun beim Wiegen zwischen Unze und Gramm mit der UNIT Taste hin und herschalten.

UNIT2

Hier stellen Sie die Gewichtseinheit ein die beim Einschalten der Waage angezeigt werden soll.