



My Weigh Palmscale 5.0

Technische Daten:

Modell:	My Weigh Palmscale 5.0
Gewichtseinheiten:	ct, dwt, ozt, g, oz
Wägebereich:	200g/0,1g
Länge x Breite x Höhe:	ca. 10,9 x 8,3 x 1,8 cm
Gewicht:	ca. 128g
Stromversorgung:	2x CR2032 Batterien
Funktionstasten:	On / Off ; Mode; Tare; Light

Funktionstasten:

On / Off (An / Aus):	Schaltet die Waage ein und aus.
Cal (Kalibrieren):	Schalten Sie die Waage ein. Wenn auf dem Display 0.0 angezeigt wird, legen Sie ein 100,0 Gramm Gewicht genau in die Mitte der Waage. Warten Sie ein paar Sekunden damit sich die Waage genau einstellen kann. Dann halten Sie die Mode-Taste so lange gedrückt bis zwei mal 100.0 auf dem Display aufleuchtet. Das kann bis zu 6 Sekunden dauern. Die Kalibrierung ist abgeschlossen. Entfernen Sie das Gewicht und schalten Sie die Waage aus. Hinweis: Führen Sie den Vorgang nur auf einer stabilen, festen Fläche aus.
Tare (Tarieren):	Setzt die Waage auf 0,00.
Mode (Modus):	Durch Drücken wird zwischen den Gewichtseinheiten (ct, dwt, ozt, g, oz) gewechselt.

Besonderheiten:

1) Ein- und ausschaltbare Hintergrundbeleuchtung
2) Batterien inklusive.
3) Edelstahl Plattform
4) 2 Waagschalen inklusive

Fehlercodes:

ERR	Überladen, durch Überladen entstehen Schäden.
-----	---